

Abfälle

Messeanleitung	Stand (jjjj-mm)	Bestimmungsgemäßer Betrieb				Stör- und Ereignisfall			Schnellmethode	Hinweise
		KTA	REI	REI Berg	RMP	KTA	REI	IMP		
H-IS-SPEKT-RESAB-01	1992-09									
H-γ-SPEKT-RESAB-01	1992-09				x					
H-γ-SPEKT-RESAB-02	1992-09				x			x		
H-γ-SPEKT-RESAB-03	1992-09				x			x		
H-γ-SPEKT-RESAB-04	1992-09				x					
H-Sr-90-RESAB-01	1992-09									

Weitere mögliche Verfahren finden sich unter dem Umweltmedium „Abwasser“.

Abkürzungen

KTA	Kerntechnischer Ausschuss;
REI	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen
REI Berg	Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten;
RMP	Routinemessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz);
IMP	Intensivmessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz).