

Klärschlamm

Messeanleitung	Stand (jjjj-mm)	Bestimmungsgemäßer Betrieb				Stör- und Ereignisfall			Schnellmethode	Hinweise
		KTA	REI	REI Berg	RMP	KTA	REI	IMP		
H- γ -SPEKT-KLAER-01	1992-09				x			x		
H-Sr-89/Sr-90-KLAER-01	1992-09				x			x		
H- α -GESAMT-KLAER-01	2008-02		x							
H- α -SPEKT-KLAER-01	1992-09		x		x			x		
H- α -SPEKT-KLAER-03	1992-09		x		x			x		

Abkürzungen

KTA Kerntechnischer Ausschuss;

REI Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anlagen

REI Berg Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung bei bergbaulichen Tätigkeiten;

RMP Routinemessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz);

IMP Intensivmessprogramm nach AVV IMIS (Richtlinie zur Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz).